奈井江町内の通学路の危険（対策が必要）な箇所一覧（令和6年度）

【 奈井江小学校 】

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	西1線 町道13号から 北側（砂川方面）	<ul style="list-style-type: none"> 歩道がなく自転車通学の際、危険（11号の方から通学する子がいる） 車のスピードが速く危険 道幅がせまい 	<p>スクールバス運行区間であるが、自転車の利用が必要な児童生徒については、車に注意するよう各学校にて呼びかけを行うとともに、警察、外部団体と一緒に登下校時の通学路警戒や啓発活動を行う。</p> <p>車の運転手に対するスピードを抑制する対策として、路面標示の検討をする。</p>	<p>各学校 警察 総務課 建設環境課</p>
②	西1線 町道16号から町道14号間 ※冬期間	<ul style="list-style-type: none"> 積雪が多い時期、子どもたちが（歩道を）歩行する際、排雪した道路と歩道間の雪山が高く子どもたちの顔が見えない。仮に変質者がいてもわからない。 安全面を考慮し、道路側から顔が見えるまで排雪をこまめにやってほしい。 	<p>排雪強化箇所のため、優先的に除排雪が行われているが、1日の積雪が多い場合は、雪山が高くなってしまふことは避けられない状況であるので、ご理解願いたい。除排雪に関わる関係業者に本要望を伝えながら、冬期間の安全確保に努める。</p>	<p>建設環境課</p>